

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Wykaz nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia

| Lp. | Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest (adres) | Nr działki | Ilość azbestu | | Uwagi |
|--|--|------------|---------------|--------------|--------------------------|
| | | | [m2] | [Mg] | |
| 1 | Dąbrowa 13 | 18/8 | 24 | 0,48 | luźne zdemontowane płyty |
| 2 | Łazy Małe 15/1 | 81/15 | 49 | 0,98 | Luźne zdemontowane płyty |
| 3 | Wąbnice 26 | 80/1 | 50 | 1,0 | luźne zdemontowane płyty |
| 4 | Bukowice, ul. Wrocławska 66 | 763 | 30 | 0,6 | luźne zdemontowane płyty |
| 5 | Pierstnica Mała 11 | 77/2 | 169 | 3,38 | luźne zdemontowane płyty |
| 6 | Bukowice, ul. Wrocławska 41/2 | 235 | 20 | 0,4 | luźne zdemontowane płyty |
| 7 | Łazy Wielkie 5 | 383 | 45 | 0,9 | luźne zdemontowane płyty |
| 8 | Kuźnica Czeszycka 2 | 112/2 | 266 | 5,32 | luźne zdemontowane płyty |
| 9 | Bukowice, ul. Wrocławska 84 | 754/3 | 250 | 5,00 | luźne zdemontowane płyty |
| Razem ilość wyrobów azbestowych w postaci luźno zdemontowanych płyt | | | 903 | 18,06 | |
| 10 | Bukowice, ul. Jesionowa 7 | 576/1 | 65 | 1,3 | budynek |
| 11 | Krośnice, ul. Kwiatowa 9 | 508/44 | 88 | 1,76 | budynek |
| 12 | Bukowice, ul. Brzozowa 6 | 718 | 100 | 2 | budynek |
| Razem ilość wyrobów azbestowych w postaci płyt falistych azbestowo-cementowe zlokalizowanych na budynkach i obiektach | | | 253 | 5,06 | |
| RAZEM | | | 1156 | 23,12 | |